


旧バージョンのアンインストール

1) Windows メニューの「設定」から「アプリ」を選択します。



2) SKINOS Perspiration Measurement Suite を選択し、「アンインストール」をクリックします。



3) 画面の指示に従って、アンインストールを完了させてください。